



Pavimento de ligação Pina Contemporânea e Jardim da Luz Relatório fotográfico e fotomontagem.



Foto 1: Vista do trecho de ligação em questão a partir da varanda da Pinacoteca.



Foto 2: Vista da base do poste histórico, caixa de manutenção e arremate em tijolos do Jardim.

O poste e da caixa serão mantidas.

O padrão da guia de tijolos será mantido, com rebaixamento pontual da borda em tijolo a cutelo para adequação à acessibilidade universal. Detalhes na Folha 2505.



Fotomontagem da situação proposta.